


工地建築物坍塌 1死2傷



消拯队员将死者遗体移出，准备送入医院剖验。

(吉隆坡3日讯) 建筑工地的建筑物今晚突然坍塌，酿成3名外劳1死2伤的惨剧。

这宗塌楼意外是于今晚10时30分左右，发生在十五碑安星路人民银行总部的建筑工地，随着发生塌楼事件后，消拯局已下令该建筑工地即刻停工，以待深入调查。

5楼铺洋灰地时出事

联邦直辖区消拯局助理行动主任阿兹占依斯迈说，该局于晚上10时39分接获投报后，即刻从汉都亚及班底消拯局，先后调动两辆消防车到场施援，来自汉都亚消拯局的消防车于5分钟后赶抵现场。


他透露，灾场正在建造楼高38层的人民银行总部，不过，目前工程只进行到第五层；事发时有13名外劳工友在5楼的平台铺洋灰地板，不料地板未知何故突然倒塌，导致其中3名外劳掉下楼，另外10人则平安逃生。

“死者为一名孟加拉籍外劳，两名伤者分别是孟加拉及印尼籍，3人年龄介于20余岁至30岁；死者的遗体被消拯队移出后被送往中央医院剖验，而两名伤者也被送入医院救治，伤势稳定。

他说，事发时并没有下雨，而消拯队也派遣救生犬到现场展开拯救行动，在经过一小时的搜索后证实没有其他罹难者。

2011年1月4日(星期二)

10工人死裡逃生



进行到第五层楼的建筑工地突然坍塌。